



A EVOLUÇÃO É GAUSS



INJEÇÃO

ATUADOR DA MARCHA LENTA

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GS6001 4 PINOS</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 001; <b>Fiat:</b> 46.451.794; <b>Magneti Marelli:</b> 40415202; <b>Short Code:</b> B 20/01; <b>Siemens/VDO:</b> AT-02001R	<b>FIAT:</b> Fiorino Furgão/Pick-up 1.5 (MPI) >98, Palio 1.0/1.5 (MPI - álcool/gasolina) 96>98, Palio Weekend 1.0 (MPI - 6 marchas), 1.5 (MPI) 97>, Siena 1.0, Strada 1.5 (MPI - gasolina) 98>, Siena 1.5 (MPI - álcool) 98>, Uno 1.0 (MPI - álcool) 99>, Uno Furgoneta 97>98
	<b>GS6002 2 PINOS</b>	<b>Ford:</b> XS4U9F715DB; <b>Magneti Marelli:</b> CA 002 BPM	<b>FORD:</b> Courier 1.6, Fiesta, Ka 1.0/1.6, Fiesta 16V 1.4 (MPI - gasolina) 09/99>, EcoSport 1.6 8V (MPI - gasolina) 03>, Novo Fiesta 1.0 (MPI - gasolina) 02>
	<b>GS6004</b>	<b>Hyundai:</b> 35150-02600, 3515033010	<b>KIA:</b> Picanto 1.0/1.1 2006>2008
	<b>GS6040</b>	<b>Toyota:</b> 22270-00040; <b>Denso:</b> 136800-1931	<b>TOYOTA:</b> Corolla 1.8 2003>2008
	<b>GS6042</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 300; <b>Renault:</b> 7701042403; <b>Short Code:</b> B 23/00; <b>Siemens/VDO:</b> AT-02300R	<b>PEUGEOT:</b> 206 1.0 8V 99>; <b>RENAULT:</b> Clio, Kangoo, Twingo 1.0 8V 00> <b>*todos com motor D7D</b>
	<b>GS6053</b>	<b>Hyundai:</b> 3510333030, 3510433140, 3510435300, 3510435305; <b>Mitsubishi:</b> MD628053, MD628051	<b>HYUNDAI:</b> Elantra 1991>1999, Sonata 3.0 V6 1994>1998; <b>MITSUBISHI:</b> 3000 1991>1999, Eclipse 2.0 16V 1991>1998, Galant 2.0/2.4 1992>1994, Pajero 3.0 1989>1997
	<b>GS6071</b>	<b>Suzuki:</b> 1813765D00, E9T18071; <b>GM:</b> 911174517	<b>GM:</b> Tracker 2.0 Gasolina 1999>2019; <b>SUZUKI:</b> Grand Vitara 2.0 Gasolina 1999>2019
	<b>GS6084</b>	<b>Renault:</b> 770870084, 7700744614	<b>RENAULT:</b> Mégane 2.0 8V 1997>2001, R19 2.0 8V 1996>1999, Scénic 2.0 8V 1999>2001, Trafic 2.0 8V 1995>2002
	<b>GS6100</b>	<b>Citroën/Peugeot:</b> 1920 8X; <b>Short Code:</b> B 33/00	<b>CITROËN:</b> Xsara Picasso 2.0 16V (MPI) 01>
	<b>GS6103</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 103; <b>Fiat:</b> 7.077.213; <b>Magneti Marelli:</b> 40397102; <b>Short Code:</b> D 51/03; <b>Siemens/VDO:</b> AT-05103R	<b>FIAT:</b> Elba, Fiorino Pick-up, Prêmio, Uno 1.6 (MPI - gasolina) 94>96, Elba, Fiorino Furgão, Pick-up, Prêmio, Uno 1.5 (MPI - álcool) 94>96, Tempra 2.0 (MPI - gasolina) 94>99, Tempra 2.0 (MPI - álcool) 96>99, Uno 1.0 (MPI - gasolina) 97>01; <b>RENAULT:</b> Clio 1.6 8V (SPI) 97>99, R19 1.6 8V (SPI) 96>
	<b>GS6119</b>	<b>Mitsubishi:</b> MD628174, MD628119	<b>MITSUBISHI:</b> Eclipse 3.0 V6 2001>2005, Galant 3.0 V6 1999>2003, Outlander 2.4 2003>2008, Pajero Sport 3.0 V6 1999>2003, Pajero Sport 3.5 V6 1999>2005; <b>CHRYSLER:</b> Stratus 3.0 V6 2001>2005

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GS6150</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 150; <b>Fiat:</b> 7.079.064; <b>Magneti Marelli:</b> 40430102; <b>Siemens/VDO:</b> AT-05150R; <b>VW:</b> 027.998.049-1; <b>Short Code:</b> D 51/50	<b>FIAT:</b> Tempra 2.0 16V (MPI - gasolina) 97>99; <b>SEAT:</b> Inca 2.0 (MPFI - gasolina) 97>98; <b>VW:</b> Gol, Parati, Saveiro 1.6/1.8 (Mi - álcool) 96>, Gol, Parati, Saveiro 1.6/1.8/2.0 (Mil - gasolina) 96>, Gol, Parati 2.0 16V, GTI (gasolina) 97>, Polo Classic 1.8 (Mi - gasolina) 96>, Quantum, Santana 1.8 (Mi - álcool) 96>, Quantum, Santana 1.8/2.0 (Mi - gasolina) 96>, Van 1.6 (Mi - gasolina) 98>
	<b>GS6174</b>	<b>Renault:</b> 7701047909	<b>Renault:</b> Clio 1.6 8V Gasolina 1998>2005, Megane 1.6 8V Gasolina 1996>1999
	<b>GS6184</b>	<b>VDO:</b> D5184	<b>CHERY:</b> QQ 1.1 2011>2015; <b>EFFA:</b> Hafei Zhongyi Start: 2011>2014; <b>SUZUKI:</b> Vitara 1991>1998
	<b>GS6187</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 187; <b>GM:</b> 93 277 506; <b>Delphi:</b> ICD00124; <b>Siemens/VDO:</b> AT-08187R; <b>GM:</b> 93.214.071, 96.214.071, 17.108.187	<b>FIAT:</b> Palio, Strada, Weekend 1.8 (MPI - Flex) 04>; <b>GM:</b> Celta 1.0 (MPFI) 01>, Celta, Corsa (VHC - Flexpower) 05>, Corsa 1.0/1.6 (MPFI) 96>, Corsa 1.8 (MPFI - Flexpower) 04>, Meriva, Montana 1.8 (MPFI - gasolina/Flexpower) 04>, Omega Suprema 2.2 (EFI) 96>
	<b>GS6200</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 200; <b>Fiat:</b> 9.945.635; <b>Magneti Marelli:</b> 9 244 290 500; <b>Siemens/VDO:</b> AT-01200R; <b>Short Code:</b> B 02/01	<b>FIAT:</b> Brava 1.6 16V (MPI - gasolina) 00>, Palio, Siena, Strada, Weekend 1.6 16V (gasolina) 96>00, Palio, Siena 1.6 8V (gasolina) 99>00, Strada 1.6 8V (gasolina) 99>
	<b>GS6209</b>	<b>Delphi:</b> ICD00004; <b>Magneti Marelli:</b> 40004502; <b>GM:</b> 17.113.209	<b>GM:</b> Blazer, S10 4.3 V6 Vortec 97>01
	<b>GS6220</b>	<b>Magneti Marelli:</b> B22/0	<b>CITROËN:</b> Berlingo 1.8 8V 1998>2002; <b>PEUGEOT:</b> 206 1.6 8V 1998>2001, Partner 1.8 8V 1999>2003
	<b>GS6241</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 800; <b>Renault:</b> 8 200 299 241; <b>Siemens/VDO:</b> AT-02800R; <b>Short Code:</b> B 28/00	<b>RENAULT:</b> Clio 1.6 16V 00>, Mégane 1.6/2.0 16V, Scénic 1.6/2.0 16V 00> <b>*todos com motor K4M</b>
	<b>GS6245</b>	<b>Magneti Marelli:</b> 40482302, 2245H <b>Ford:</b> 2S6A9F715BA, 2S6A9F715BB, 1149683	<b>FORD:</b> Courier 1.6 8V Zetec Rocam Flex 2007>2013, Ecosport 1.6 8V Zetec Rocam Flex 2005>2012, Fiesta 1.0/1.6 8V Zetec Rocam Flex 2004>2013, Focus 1.6 8V Zetec Rocam Flex 2007>2009, Ka 1.0/1.6 8V Zetec Rocam Gasolina 2004>2007 <b>OBS:</b> (Apenas o atuador)
	<b>GS6262</b>	<b>Peugeot:</b> 1920-Q8.A 95262; <b>Renault:</b> 7701204054; <b>Citroën:</b> 9564463480	<b>PEUGEOT:</b> 106, 206, 306 1994>2001; <b>RENAULT:</b> Clio 1991>1996, Twingo 1993>1996
	<b>GS6269</b>	<b>Ford:</b> 2S6A9F715BA, 2S6A9F715BB, 1149683	<b>FORD:</b> Courier 1.6 8V Zetec Rocam Flex 07>13, Ecosport 1.6 8V Zetec Rocam Flex 05>12, Fiesta 1.0/1.6 8V Zetec Rocam Flex 04>13, Focus 1.6 8V Zetec Rocam Flex 07>09, Ka 1.0/1.6 8V Zetec Rocam Gasolina 04>07 <b>OBS:</b> (Atuador + Corpo do Atuador)

INJEÇÃO E SENSORES

ATUADOR DA M. LENTA

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GS6300</b>	<b>Citroën/ Peugeot:</b> 1920 4X; 1920 6Q/1920 V7; <b>Short Code:</b> B 13/00	<b>CITROËN:</b> Berlingo 1.8 16V, Xantia 1.8 16V (MPI) 98>, Xsara 1.8/2.0, 16V 98>; <b>PEUGEOT:</b> 106 1.3/1.6 8V, 306 1.8/2.0 16V, 405, 406 1.8 16V 98>
	<b>GS6302</b> Ponta plástica fina	<b>Magneti Marelli:</b> 40440302; <b>Short Code:</b> B 34/00	<b>VW:</b> Polo 1.6/2.0 (Mi - gasolina) 02>, Quantum, Santana 1.8/2.0 (Mi - gasolina) 02>
	<b>GS6372</b>	<b>Dodge:</b> 4847372, 4874372, 53030820	<b>DODGE:</b> Dakota 2.5 1998; <b>JEEP:</b> Cherokee 2.5 1998, Wrangler 2.5 1998
	<b>GS6401</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 401; <b>Citroën/ Peugeot:</b> 1920 X9, 9569691680	<b>CITROËN:</b> Berlingo 2.0, Xsara, ZX 1.8 8V, 2.0 16V (MPI) 00>, Xantia 1.8 8V, 2.0 16V >97; <b>PEUGEOT:</b> 306 2.0 16V (caixa comando AMC) 93>, 405 1.8 8V, 2.0 16V (caixa comando AMC) Todos, 406 2.0 Todos; <b>RENAULT:</b> Mégane, Scénic 2.0 8V (MPI), Twingo 1.0 8V 00>
	<b>GS6460</b>	<b>GM:</b> 17111289, 17111460, 17111461	<b>CHEVROLET:</b> Silvarado 5.7/6.5 1992>
	<b>GS6500</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 635; <b>Citroën/ Peugeot:</b> 1920AH, A96157; <b>Short code:</b> B 35/00	<b>PEUGEOT:</b> 206 1.4 8V 03>
	<b>GS6502</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 104; <b>Fiat:</b> 7.078.983; <b>Magneti Marelli:</b> 40396502; <b>Siemens/VDO:</b> AT-05104R; <b>VW:</b> 026.998.049.2; <b>Short Code:</b> B 51/04	<b>FIAT:</b> Palio, Siena 1.6 8V (SPI - gasolina) 98>99; <b>VW:</b> Gol 1.0 8V (SPI - CHT - gasolina) 94>96
	<b>GS6505</b>	<b>Bosch:</b> 0 280 140 505; <b>Kia:</b> 0K01120660 <b>Hyundai:</b> 3515022000	<b>VOLKSWAGEN:</b> Golf 1.8 1986>1992, Jetta 1.8 16V 1986>1991; <b>HYUNDAI:</b> Accent 1.3 1994>2000, Elantra 1.5 1990, 1991>2000; <b>KIA:</b> Sportage 2.0 16V 1995>
	<b>GS6516</b>	<b>Alfa Romeo:</b> 195321101701, 1953216081337; <b>Bosch:</b> 0 280 140 516, 0 280 140 559, 0 280 140 560; <b>Citroën:</b> 034542; <b>Fiat:</b> 60.513.207, 6.081.337, 7.766.481; <b>GM/Opel:</b> 837101, 90271799; <b>Peugeot:</b> 91 540 797, 96 008 036; <b>VW:</b> 026.906.049G, 037.906.457F	<b>ALFA ROMEO:</b> 164 3.0ie 04/88>09/92, 164 2.0 V6 (Turbo) 09/92>10/98; <b>FIAT:</b> Fiorino Pick-up 1.6 (MPI) 10/95>10/96, Tempra Turbo 2.0 8V (MPI) 11/94>05/98, Tipo 1.6 8V (MPI) 12/95>05/97; <b>GM:</b> Astra, SW 2.0 (MPFI) 09/94>12/96, C20 01/96>12/96, Calibra 2.0 16V, Vectra CD 2.0 8V (MPFI) 10/93>03/96, Grand Blazer 4.1 (MPFI) 01/98>12/99, Omega 2.0 (MPFI) 03/93>12/95, Omega, Suprema 09/92>, Omega, Suprema CD 4.1 10/94>, Pick-up Silverado 4.1 11/96>12/01, Vectra GLS 2.0 8V (MPFI) 10/96>03/96, Vectra GSI 2.0 16V 10/93>; <b>RENAULT:</b> R19 1.7i 06/89>12/95; <b>VW:</b> Golf III 2.0 10/92>10/97, Golf III 2.0 (Mi) 01/94>07/98, Golf GTi 2.0 10/92>10/97, Kombi 1.6 (Mi - gasolina) 11/97>12/05, Kombi 1.6 (Mi - álcool) 02/98>12/05
	<b>GS6524</b>	<b>Delphi:</b> ICD00125; <b>Siemens/VDO:</b> AT-59524R, AT-59603R; <b>Magneti Marelli:</b> 40001902; <b>Bosch:</b> F 000 99M 603; <b>GM:</b> 17059601	<b>GM:</b> Corsa 1.0/1.4/1.6 (EFI - gasolina) 94>96
	<b>GS6553</b>	<b>Fiat:</b> 7789627; <b>Bosch:</b> 0 280 140 553, 0 280 140 571	<b>FIAT:</b> Marea 2.0/2.0 Turbo 20V 1998>, Marea Weekend 2.0/2.0 Turbo 20V 1998>

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GS6556</b>	<b>Delphi:</b> 28222556; <b>Magneti Marelli:</b> 404.812.02, IB04/00	<b>RENAULT:</b> Clio 1.0 8V 2002>2016, Kangoo 1.0 8V 2002>2019
	<b>GS6577</b>	<b>Chevrolet:</b> 90 512 528; <b>Bosch:</b> 0 280 140 577	<b>CHEVROLET:</b> Blazer 2.4 MPFI Gasolina 2000>2007, Kadett 2.0 MPFI Gasolina 1996>1998, S10 2.4 MPFI Gasolina 2000>2007, Vectra 2.0 SFI 16V Gasolina 1996>1997, Vectra 2.2 SFI 16V Gasolina 1997>2005
	<b>GS6595</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 100; <b>Peugeot:</b> 034 595; <b>Short Code:</b> B 31/00; <b>Siemens/ VDO:</b> AT-03100R	<b>PEUGEOT:</b> 206 1.6 8V (MPI) Todos
	<b>GS6600</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 600; <b>Delphi:</b> ICD00126; <b>Siemens/ VDO:</b> AT-59600R; <b>GM:</b> 17.059.600; <b>Magneti Marelli:</b> 40001502	<b>GM:</b> Blazer, S10 2.2 (EFI - gasolina), Ipanema, Kadett, Monza 1.8/2.0 (EFI - álcool/gasolina) 91>96
	<b>GS6601</b>	<b>Bosch:</b> 0 132 008 601; <b>Seat:</b> 048 133 031	<b>SEAT:</b> Cordoba 1.8 (monoponto) Todos, Ibiza 1.8 (monoponto) 04/95>09/99; <b>VW:</b> Golf 1.8 (monoponto) 05/95>09/99
	<b>GS6602</b>	<b>Bosch:</b> 3 437 010 524, 0 132 008 600, 0 132 008 602; <b>GM:</b> 90.531.999, 825485	<b>FIAT:</b> Tipo 1.4 ie/1.6 ie, Uno 1.4 ie (Turbo) Todos; <b>GM:</b> Astra, Astra Sedan 1.8 8V (MPFI - gasolina) 10/98>09/01, Astra, Astra Sedan 2.0 8V (MPFI - gasolina) 10/98>, Astra 2.0 16V (SFI) 02/99>03/04, Corsa 1.0i 09/96>09/00, Zafira 2.0 (MPFI) 04/01>02/04, Zafira 2.0 16V (SFI) 04/01>06/05; <b>PEUGEOT:</b> 106
	<b>GS6603</b>	<b>GM:</b> 93.227.674, 17.059.603, 17.112.023	<b>CHEVROLET:</b> Corsa 1.6 EFI Gasolina 1995>1996; LIFAN: 320 1.3 16V 2010>2012, 530 1.5 2015>2019, 620 1.6 16V 2010>2012, Foison 1.3 2013>2016
	<b>GS6635</b>	<b>Fiat:</b> 9945635; <b>Bosch:</b> F 000 99M 200; <b>Magneti Marelli:</b> 9244290500; <b>VDO:</b> AT01200R	<b>FIAT:</b> Brava 1.6 MPI 16V 1999>2000, Palio 1.6 MPI 8V/16V 1996>2000, Palio Weekend 1.6 MPI 8V/16V 1997>2000, Siena 1.6 MPI 16V 1999>2000, Strada 1.6 MPI 8V/16V 1998>2000
	<b>GS6657</b>	<b>Chrysler:</b> 5003467AA, 53030450, 53030657, 53030657AB, 53030657AC	<b>DODGE:</b> Dakota 3.9/5.2 1997>1999
	<b>GS6678</b>	<b>Mitsubishi:</b> MD614678, MD614679, MD628059, MD614706	<b>MITSUBISHI:</b> Pajero Full 3.0/3.5 1998>2004, Diamant 3.0 V6 1991>1993, Montero 1997>2004
	<b>GS6699</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 177; <b>Renault:</b> 7 700 273 699; <b>Siemens/ VDO:</b> AT-05177R; <b>Short Code:</b> D 51/77	<b>RENAULT:</b> Clio, Kangoo 1.6 8V 00>12/09 * <b>todos</b> com motor K7M

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GS6700</b>	<b>Hyundai:</b> 35150-23700; <b>Kia:</b> 35150-23700; <b>Hitachi:</b> 138616, 2508616	<b>HYUNDAI:</b> Tucson 2.0 Gasolina 2004>2010, Tucson 2.0 GLS Gasolina 2010>2012, Elantra 2.0 GLS Gasolina 2003>2006, Elantra Sedan 2.0 L, GLS Gasolina 2000>2006; <b>KIA:</b> Cerato Sedan 2.0 GLS Gasolina 2006, Sportage 2.0 i 16V Gasolina 2004>, Sportage 2.0 16V 4WD Gasolina 2004>2010
	<b>GS6715</b>	Cód. original: 95BF-9F715-AB/AC; <b>Magneti Marelli:</b> CA001BPM; MTE: 7464	<b>FORD:</b> Courier 1.3 (MPI - gasolina) 96>08/99, Escort 1.8 16V (MPI - gasolina) 97>08/99, Fiesta, Ka 1.0/1.3 (MPI - gasolina) 96>08/99 <b>*motor endure</b>
	<b>GS6801</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 801; <b>Fiat:</b> 7.076.356; <b>Ford:</b> F5PF9N825AA; <b>Magneti Marelli:</b> 40380202; <b>Siemens/ VDO:</b> AT-00801R; <b>VW:</b> 026.906.049.1; <b>Short Code:</b> B 08/01	<b>FIAT:</b> Elba, Prêmio, Uno 1.5ie (gasolina) 92>96, Fiorino (Furgão/ Pick-up) 1.5/1.6ie (gasolina) 94>96, Tempra 2.0ie (álcool) 94>96, Tempra 2.0 16V (MPI - gasolina) 95>96; <b>FORD:</b> Escort 1.6/1.8, Verona 1.8i (gasolina) 95>96, Versailles, Royale 1.8i (álcool/gasolina) 95>96; <b>VW:</b> Gol, Parati 1.6/1.8 (SPI - álcool/gasolina) 94>96, Gol, Parati 2.0 16V (MPFI) 95>96, Logus, Pointer 1.6/1.8i (álcool/gasolina) 95>96, Quantum, Santana (SPI - álcool/gasolina) 95>96
	<b>GS6802</b> Ponta plástica grossa	<b>Bosch:</b> F 000 99M 102; <b>Magneti Marelli:</b> 404.391.02; Short code: B 34/01; <b>VW:</b> 026.906.247	<b>VW:</b> Gol, Parati, Saveiro 1.6 8V (Mi - gasolina/Total flex) 03>, Parati, Saveiro 1.8/2.0 8V (Mi - gasolina) 02>
	<b>GS6898</b>	<b>GM:</b> 92061898, 4030011	<b>GM:</b> Kadett 2.0 8v Gasolina 1991>1997, S10 2.2 8v Gasolina 1995>1996, Optra 2.0 16v Gasolina
	<b>GS6900</b>	<b>Bosch:</b> F 000 99M 500; <b>Magneti Marelli:</b> 40480802; Short code: IB 02/00	<b>FIAT:</b> Brava, Doblò, Marea, Palio, Siena 1.6 16V 01>, Strada 1.4 16V (Fire) 01> <b>*Acoplado</b> ao corpo da borboleta, corpo snap-in (TBI com sensores integrados)
	<b>GS6901</b>	<b>Magneti Marelli:</b> 40442902; IB 01/00	<b>FIAT:</b> Palio, Siena, Uno 1.0 99>, Palio, Siena, Strada 1.0, 1.3 8V/16V, 1.4 8V (Fire - gasolina/flex), Uno 1.0 8V (Fire - gasolina) 01>, Uno 1.0 8V (Fire - flex) 04> <b>*Acoplado</b> ao corpo da borboleta, corpo snap-in (TBI com sensores integrados)
	<b>GS6902</b>	<b>Honda:</b> 15022PLCJ03, 16022PLC003; <b>Denso:</b> 136800.1902, 136200-2262	<b>HONDA:</b> Civic 1.7 2001>2004
	<b>GS6903</b>	<b>Hyundai:</b> 35150-23900; <b>Kia:</b> 9520930005	<b>HYUNDAI:</b> Elantra 2.0 16V 2001>, i30 2.0 16V 2009>2012
	<b>GS6904</b>	<b>Ford:</b> 2N1U-9F715AA	<b>FORD:</b> Ecosport 1.0 Supercharger 2003>2006, Fiesta 1.0 Supercharger 2002>2007
	<b>GS6905</b>	<b>Ford:</b> 157Z-9F715AA	<b>FORD:</b> Focus 2005>, Mondeo 2001>2007, Ranger 2.3 2001>2010

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GS6906</b>	<b>Ford:</b> 96TF9F715AB	<b>FORD:</b> Ranger 1995>2000, Explorer (4 ou 6 cilindros) 1995>2000
	<b>GS6907</b>	<b>Ford:</b> XS6U9F715AA	<b>FORD:</b> Focus 1.8/2.0 16V Zetec 2000>2005
	<b>GS6908</b>	<b>Ford:</b> 938F9F715AC, 938F9F715AB	<b>VOLKSWAGEN:</b> Gol 1993>1996, Logus 1993>1996, Parati 1993>1996, Pointer 1993>1996, Quantum 1993>1997, Santana 1993>1998 (todos 2.0 Flex); <b>FORD:</b> Fiesta 1995>1997, Mondeo 1992>1996, Verona 1993>1996, Versailles 1993>1996, Versailles Royale 1993>1996 (todos 2.0 Flex)
	<b>GS6960</b>	<b>Delphi:</b> ICD 00120; <b>GM:</b> 17.059.602; <b>Magneti Marelli:</b> 40002002; <b>Siemens/</b> <b>VDO:</b> AT-59602R	<b>GM:</b> Omega, Suprema 2.2 (MPFI - gasolina) 01/94>12/98
	<b>GS6978</b>	<b>Ford:</b> 978F9F715AB	<b>FORD:</b> Mondeo II 2.0 i Ghia 1996>2000, Mondeo II Sedan 2.0 GLX 1996>2000, Mondeo II Turnier 2.0 i GLX 1996>2000
	<b>GS6984</b>	<b>Ford:</b> XS4U9F715BB; <b>Lucas:</b> FDB984	<b>FORD:</b> Courier 1997>2013, Fiesta 1.4 16V 1997>, Ka 1997>, Puma 1.7 16V 1997>, Puma 1.4 16V 1998>

