

GA980



ESPECIFICAÇÕES:

14V, Campo Negativo

SUBSTITUI:


Valeo: 593480

APLICAÇÃO:

VW: Gol 1.0 e 1.6c/ AC c 03>, Polo 1.0 e 1.6 c/ AC 03>, Fox 1.0 e 1.6 c/ AC 03>, Golf 1.6 c/AC 99>.

ALTERNADOR:

VALEO: 439739, 439445, SG8B017, SG9B024.



TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA980;

DICA

- Falta de conexão do terminal D- resulta em carga em excesso;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulagem acima das especificações;
- Recarregue a bateria do veículo (carga lenta) SEMPRE que realizar manutenção do alternador.
- O relê auxiliar instalado no terminal "L" do regulador deve ter as características originais, relês comuns danificam o regulador de tensão;

CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.